

Název návrhu **Zastínění pískovišť a dětských hřišť**

Popis návrhu

Velká část vsetínských dětských hřišť je v letním slunci nepoužitelná. Rozpálený je písek pískovišť i kovové prvky. O nerezovou klouzačku se dítě hravě spálí, a lavičky na přímém slunci jsou také jen těžko použitelné. Když už na Vsetíně nemáme žádné hřiště s vodními prvky, jako má třeba Valašské Meziříčí na ulici Vodní, tak je stále k dispozici poměrně úprava, které může situaci částečně řešit.

Jedná se o mnohokrát zmiňované, a slibované zastínění dětských hřišť plachtami. Ty lze upevnit na dřevěné nebo ocelové sloupky, které mohou být nastálo zabetonované do země, nebo zcela demontovatelné. Případně lze kotvící prvky instalovat na stávající konstrukce nebo šetrnou cestou na okolní stromy.

Navrhujeme v první fázi zastínit šest dětských hřišť v různých částech města – dětské hřiště "Piráť" u ulice Dukelská, dětské hřiště na Sychrově (ulice Bratří Hlaviců, vzdálenější od školy), dětské hřiště Okružní (u zastávky Rokytnice, sídliště), dětské hřiště v Panské zahradě, hřiště na Jasence na sídlišti a Rákosníčkově dětské hřiště na Trávníkách

Odhadované náklady na jedno zastínění jsou cca 100 000 Kč. Celková částka za projekt je 600 000 Kč + DPH


Umístění projektu

Dětská hřiště Vsetín – viz přiložená mapa

Předpokládané náklady projektu

600 000





Vlastní body



Uložit



Sdílet



Exportovat



Nové body



dětské hřiště "Piráť" u ulice Dukelská

49°20'21.825"N, 17°59'24.296"E
49.3393968N, 17.9900819E



dětské hřiště na Sychrově (ulice Bratři Hlavic...

49°20'12.851"N, 18°0'14.213"E
49.3369031N, 18.0039481E



dětské hřiště Okružní (u zastávky Rokytnice, ...

49°19'49.647"N, 17°59'11.908"E
49.3304575N, 17.9866411E



dětské hřiště v Panské zahradě

49°20'19.160"N, 17°59'53.204"E
49.3386566N, 17.9981122E



hřiště na Jasence na sídlišti

49°20'54.876"N, 17°59'50.700"E
49.3485767N, 17.9974167E



Rákosnickovo dětské hřiště na Trávníkách

49°20'31.482"N, 17°59'7.999"E
49.3420783N, 17.985553E

MAPY.CZ

Čeština

Návod - Legenda - Mobil - Reklama - Podmínky a licence
Facebook - Twitter - Instagram



Nástroje



Upravit mapu



Příloha č. 1. Předpokládané náklady související s realizací návrhu
(předpokládané náklady vč. DPH)

Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena celkem Kč bez DPH	DPH	Konečná cena Kč
zastínění - dětské hřiště "Pirát" u ulice Dukelská (k.ú. Vsetín, p.č. 2352/1)	příprava hřiště pro zastínění - hloubení a výroba betonových patek pro stálé / demontovatelné kotvicí prvky (ocelové, případně dřevěné sloupky); samotné zastínění - kotvicí lana (nylonová, případně ocelová), pořízení částečně propustných stínících plachet (cca 2-4ks) různých rozměrů a tvarů, větru odolné, instalace prvků proti vandalismu (např. zámky proti krádeži, bezpečnostní šrouby apod.)	1	82 644,63 Kč	17 355,37 Kč	100 000,00 Kč
zastínění - dětské hřiště na Sychrově (ulice Bratří Hlaviců, vzdálenější od školy; k.ú. Vsetín, p.č. 805/1)	příprava hřiště pro zastínění - hloubení a výroba betonových patek pro stálé / demontovatelné kotvicí prvky (ocelové, případně dřevěné sloupky); samotné zastínění - kotvicí lana (nylonová, případně ocelová), pořízení částečně propustných stínících plachet (cca 2-4ks) různých rozměrů a tvarů, větru odolné, instalace prvků proti vandalismu (např. zámky proti krádeži, bezpečnostní šrouby apod.)	1	82 645,63 Kč	17 356,37 Kč	100 000,00 Kč
zastínění - dětské hřiště Okružní (u zastávky Rokytnice, sídliště; k.ú. Rokytnice u Vsetína, p.č. 460/8)	příprava hřiště pro zastínění - hloubení a výroba betonových patek pro stálé / demontovatelné kotvicí prvky (ocelové, případně dřevěné sloupky); samotné zastínění - kotvicí lana (nylonová, případně ocelová), pořízení částečně propustných stínících plachet (cca 2-4ks) různých rozměrů a tvarů, větru odolné, instalace prvků proti vandalismu (např. zámky proti krádeži, bezpečnostní šrouby apod.)	1	82 646,63 Kč	17 357,37 Kč	100 000,00 Kč
zastínění - dětské hřiště v Panské zahradě (k.ú. Vsetín, p.č. 2887/1)	příprava hřiště pro zastínění - hloubení a výroba betonových patek pro stálé / demontovatelné kotvicí prvky (ocelové, případně dřevěné sloupky); samotné zastínění - kotvicí lana (nylonová, případně ocelová), pořízení částečně propustných stínících plachet (cca 2-4ks) různých rozměrů a tvarů, větru odolné, instalace prvků proti vandalismu (např. zámky proti krádeži, bezpečnostní šrouby apod.)	1	82 647,63 Kč	17 358,37 Kč	100 000,00 Kč
zastínění - hřiště na Jasence na sídlišti (k.ú. Vsetín, rozhraní p.č. 4906; 4905/3 a pískoviště na p.č. 488/7)	příprava hřiště pro zastínění - hloubení a výroba betonových patek pro stálé / demontovatelné kotvicí prvky (ocelové, případně dřevěné sloupky); samotné zastínění - kotvicí lana (nylonová, případně ocelová), pořízení částečně propustných stínících plachet (cca 2-4ks) různých rozměrů a tvarů, větru odolné, instalace prvků proti vandalismu (např. zámky proti krádeži, bezpečnostní šrouby apod.)	1	82 648,63 Kč	17 359,37 Kč	100 000,00 Kč
zastínění - Rákosníčkovo dětské hřiště na Trávníkách (k.ú. Vsetín, p.č. 2320/1)	příprava hřiště pro zastínění - hloubení a výroba betonových patek pro stálé / demontovatelné kotvicí prvky (ocelové, případně dřevěné sloupky); samotné zastínění - kotvicí lana (nylonová, případně ocelová), pořízení částečně propustných stínících plachet (cca 2-4ks) různých rozměrů a tvarů, větru odolné, instalace prvků proti vandalismu (např. zámky proti krádeži, bezpečnostní šrouby apod.)	1	82 649,63 Kč	17 360,37 Kč	100 000,00 Kč
Celkové náklady související s realizací návrhu:			495 882,78 Kč	104 147,22 Kč	600 000,00 Kč

Odhadované náklady na údržbu: instalace a deinstalace v rámci prací TS Vsetín, řádově desetitisíce ročně